


Skarżysko Kościelne, dnia 30.12.2020r.

## FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA RADNEGO

Imię i nazwisko zgłaszającego: **Brygida Lesiak**

Funkcja: **Radna gminy Skarżysko Kościelne**



### WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

za pośrednictwem Przewodniczącego rady Gminy Skarżysko Kościelne

#### Sprawy będące w kompetencji Starosty Skarżyskiego

#### Treść interpelacji / zapytania (krótkie przedstawienie stanu faktycznego):

1. Czy Starostwo Powiatu Skarżyskiego zapewniło odpowiednie środki na utrzymanie w 2021 roku czystości rowów i chodników przy ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym?
2. Czy Starostwo Powiatu Skarżyskiego przewiduje budowę barierek ochronnych oddzielających chodnik od głębokich rowów, które powstały w wyniku przebudowy drogi powiatowej nr 0557T (ul. Iłżeckiej) w Skarżysku Kościelnym?

ad. 1 W 2020r. przez niestaranne utrzymanie czystości wzdłuż wyżej wspomnianej drogi powiatowej, rowy wyłożone płytami pozarastały chwastami, nagromadził się w nich piasek oraz inne nieczystości. Korytka ułożone na przystankach nie były w ogóle czyszczone. Wszystkie kanały grzebieniowe są pozatykane. Od czasu budowy drogi nie widziałam nikogo, kto by je czyścił. Mam taki u siebie na wjeździe, więc mogłam to zaobserwować. W załączeniu zdjęcia wykonane w czerwcu i w grudniu 2020r.

ad. 2 Rowy powstałe przy przebudowie drogi są bardzo głębokie. Chodniki wzdłuż ulicy są wyżej niż poprzednie pobocze drogi co wpłynęło również na głębokość rowów. Idąc nowym chodnikiem można wpaść do betonowego rowu lub zostać potrąconym przez pędzące z dużą prędkością samochody ciężarowe. Idzie zima chodniki będą śliskie a może nawet zasypane śniegiem co będzie sprawiało jeszcze większe utrudnienia w przemieszczaniu się pieszych. Dobrze że mamy stary chodnik, którym praktycznie wszyscy mieszkańcy się poruszają. Zabezpieczenia w formie barierek powinny być również po drugiej stronie ulicy, gdzie mieszkańcy wyjście z posesji mają bezpośrednio przy rowach. Sytuacji takich jak na załączonym zdjęciu jest bardzo dużo. W związku z powyższym zasadne jest zamontowanie barierek ochronnych na nowym chodniku. Bardzo proszę w imieniu mieszkańców o podjęcie stosownych działań.

*Brygida Lesiak*

Podpis zgłaszającego

Wygląd rowów przy ul. Iłżeckiej w 2020r



14.12.2020



05.06.2020





Przy każdym takim wyjściu z posesji powinny być zabezpieczenia - barierki

